



PIECE 07 : ETUDE D'INCIDENCES

HARIBO

Exploitant : HARIBO RICQLES ZAN SA

UZES (30)

Affaire 24-079 V1/OME/2604



Figure 79 : Hauteurs de submersion (en m) pour l'état actuel – Q100 (source : Etude hydraulique OTEIS)




Figure 80 : Vitesses des écoulements (en m/s) pour l'état actuel – Q100 (source : Etude hydraulique OTEIS)